



Рис.2



Рис.3




*Защита картера, КПП  
1.0584  
Honda Accord 8  
На дизель не становится.*

## Защита 1.0584

Применяемость: *Honda Accord 2.0i; 2.4i ; 3.5i, A, 2007-2015 г.в. На дизель не становится.*

### Комплектность:

| № п/п | Наименование   | Обозначение           | Кол-во | Примечания |
|-------|----------------|-----------------------|--------|------------|
| 1     | Поддон         | 1.0584.00.6.003.584СБ | 1      |            |
| 2     | Балка          | 1.0584.00.6.004.311СБ | 1      |            |
| 3     | Болт           | M8x25                 | 4      |            |
| 4     | Болт           | M10x25                | 2      |            |
| 5     | Болт           | M10x35                | 2      |            |
| 6     | Шайба          | A8                    | 4      |            |
| 7     | Шайба          | A10                   | 4      |            |
| 8     | Гровер         | M8                    | 4      |            |
| 9     | Гровер         | M10                   | 4      |            |
| 10    | Амортизатор 30 |                       | 7      |            |
| 11    | Планка         | СТП.6.006.016СБ.      | 4      |            |



## Установка защиты



рис.1

1. Установить планки 11 над транспортировочными проушинами авто и установить балку 2 болтами 5, рис.1.
2. Установить панель 1 к балке 2 болтами 3 и в места поз.2 болтами 4 с помощью планок 11, рис.1.
3. Затянуть все точки крепления.

Масса = 17 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.