



Мал.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1176

***Toyota Camry XV70 2017-
Toyota Highlander (4-е покоління) 2019-
Toyota Rav 4 (5-е покоління) 2018-
Lexus RX (5-е покоління) 2022-
Lexus ES XZ10 2018-
Lexus NX (2-е покоління) 2021-
Встановлюється поверх штатного
захисту!***

Захист 1.1176


Застосування: *Toyota Camry XV70 2017-*
Toyota Highlander (4-е покоління) 2019-
Toyota Rav 4 (5-е покоління) 2018-
Lexus RX (5-е покоління) 2022-
Lexus ES XZ10 2018-
Lexus NX (2-е покоління) 2021-

Комплектність:

| № | Найменування | Позначення | Кількість | Примітка |
|----|-----------------------------|------------------------|-----------|------------|
| 1 | Панель | 1.1176.00.6.003.1461СБ | 1 | |
| 2 | Болт | M8x25 | 4 | |
| 3 | Болт | M10x25 | 1 | |
| 4 | Шайба | A8 | 4 | |
| 5 | Шайба | A10 | 1 | |
| 6 | Гайка клепальна | M8 | 4 | |
| 7 | Гайка клепальна шестигранна | M10 | 1 | з буртіком |
| 8 | Гровер | M8 | 4 | |
| 9 | Гровер | M10 | 1 | |
| 10 | Амортизатор 30 | | 2 | |

Схема збірки захисту картера і КПП.

Встановлюється поверх штатного захисту!



Маса = 10 кг.

Встановлення захисту



Мал.1

1. Встановити гайку 7 в отвір підрамника спец. інструментом, поз.1, мал.1.
2. Демонтувати пластикові кліпси поз. 2, 3, розсвердлити отвори в підрамнику до $\varnothing 11.1$ та встановити гайки 6 спец. інструментом, мал.1.
3. Встановити панель 1 болтами 2, 3 мал.2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП

25.05.2023