



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1393
Mazda CX50
2.0i, A
2022-


Захист 1.1393

Застосування: *Mazda CX50, 2.0i, A, 2022-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1393.00.6.003.1773СБ	1	
2	Кронштейн	1.1393.00.6.005.536СБ	1	
3	Болт	M6x20	14	
4	Болт	M8x25	5	
5	Шайба	A6	14	
6	Шайба	A8	5	
7	Гровер	M8	5	
8	Гайка клетєва	M6	1	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	

Схема захисту.



Вага = 11 кг.

Габарити: 100 x 68 x 6 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити кронштейн 2 штатними болтами або болтами 3, поз.1, фото 1.
3. Встановити планки 9 над отворами поз.2 і вкрутити болти 4, фото 1.
4. Встановити панель 1 під болти 3 поз.2, до кронштейна 2 болтами 4 і до підрамнику болтами 3, поз.3, фото 1, 2.
5. Закріпити панель 1 до пластику авто штатними болтами або болтами 3, фото 1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

10.12.2024